



- EDIFICI PUBBLICI SITI IN ZONA INONDABILE**
- A) Sede Caserma Carabinieri
 - B) sede Protezione Civile
 - C) Campo Sportivo Lavizza - Palaliggio Palazzetto dello sport + bocciolina
 - D) Sede Polizia Municipale
 - E) Giardini Pubblici Padre Pio
 - F) Chiesa della Carità
 - G) Istituto Salesiano Madonna degli Angeli
 - H) Parrocchia di San Vincenzo Ferreri
 - I) P.A. Croce Bianca
 - L) Centro Medico Alassio Salute
 - M) Poste Italiane
 - N) Scuola Primaria Maria Ausiliatrice
 - O) Chiesa Sant'Anna
 - P) Chiesa Sant'Ambrogio
 - Q) P.A. Croce Rossa


COMUNE DI ALASSIO
 Provincia di Savona

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
 Censimento ai sensi della D.G.R. 1489 del 06.12.2011
 Individuazione dei locali interrati e seminterrati presso aree inondabili
 e corsi d'acqua tombati nel centro abitato

Studio di Ingegneria Danilo Muraglia
 INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR - AGROTECNICO LAUREATO
 Via Brunenghi, 159 - 17024 Finale Ligure (SV), tel.019.680191 E.mail danilo.muraglia1@ingpec.eu
 cod. fisc.: MRG DNL 73L28 I480Z - p. iva: 01386140097

LEGENDA

EDIFICI SITI IN AREE INONDABILI		CORSI D'ACQUA CENSITI NEL VIGENTE PIANO DI BACINO	
EDIFICI SITI IN AREE INONDABILI CON LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI		CORSI D'ACQUA TOMBATI CENSITI NEL VIGENTE PIANO DI BACINO	
EDIFICI CON LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI SITI NEI PRESSI DI AREE INONDABILI E/O A RISCHIO IDRAULICO		AREE INONDABILI T=50, 200, 500 R2,R3,R4	
EDIFICI PUBBLICI E/O AD ALTO AFFOLLAMENTO SITI IN ZONA INONDABILE		AREE NON INDAGATE GIÀ SOGGETTE AD INONDAZIONI	

- ELENCO CORSI D'ACQUA TOMBATI**
- 1) Rio Liggia
 - 2) Rio Barbona
 - 3) Rio Limbo
 - 4) Rio Caudi Gonghe
 - 5) Rio Schifi
 - 6) Rio Gonghe
 - 7) Rio Castello
 - 8) Rio Tienni

data: luglio 2020
note: Barusso

A